UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SANTÉ AU TRAVAIL, ENVIRONNEMENT, PRÉVENTION, SÉCURITÉ

COMPTE-RENDU EXERCICE D'EVACUATION

DBU - SEUJET

DATE : 22.11.2022

- Objectif : mettre en lumière les points forts et relever les défaillances du système, ainsi que les points à améliorer en vue de mesures correctives adéquates.
- Exercice non annoncé : oui ☐ non ☑
- Alarme évacuation transmise par :

  ☑ haut-parleur ☐ porte-voix
- Générateur de fumée : oui ☐ non ☑
- Responsable d'évacuation (gilet orange) : __Grégory CHAMAYOU_____
- Déclenchement de l'alarme : 14h environ
- <u>Temps d'évacuation : 10'54''</u>
- Engagement :

  ✓ 1 équipier de sécurité
  ✓ 0 huissiers
  ✓ 2 membres de STEPS et stagiaires
  ✓ 0 agent de sécurité
  ✓ 0 inspecteurs Police du feu
  ✓ 0 agents de Police de proximité, poste de Plainpalais
  ✓ 0 agents de Police Municipale du poste de la Jonction
  ✓ 0 pompiers SIS
  ✓ 0 représentants du Service des bâtiments de l'UNIGE

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SANTÉ AU TRAVAIL, ENVIRONNEMENT, PRÉVENTION, SÉCURITÉ

DÉBRIEFING

ASPECTS TECHNIQUES	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Volume et qualité sonore du message d'évacuation	5	
Fonctionnement des asservissements	-	
Balisage et éclairage de sécurité	5	A priori fonctionne bien (pas testé)
Point de rassemblement	5	Convient pour le nombre de personnes évacuées
Praticabilité des voies d'évacuation et des issues de secours	5	Il est nécessaire d'avoir une clé pour transiter d'un étage à l'autre par la cage d'escalier
Respect des dégagements	4	
Le cas échéant, dysfonctionnement(s) à signaler :		
ASPECTS ORGANISATIONNELS	**Note de 1 à 5 (5=excellent)**	**Remarques**
Gestion de la circulation routière	-	RAS
Vérification des zones	3	Temps trop long – grandes surfaces à vérifier et recoins cachés sur certains étages
Nombre d'équipiers d'évacuation actifs	1	Le travail de vérification de 5 étages effectué par 1 seule personne est non seulement très long mais il présente des risques pour la personne qui se retrouve seule et sans moyen de communiquer avec l'extérieur.
Mise à l'abri des personnes à mobilité réduite (PMR)	-	Il est peu probable qu'un cas se présente dans ces locaux ; le cas échéant, les collaborateurs doivent mettre en place un accompagnement adéquat.
Orientation vers les issues de secours	-	RAS
Gestion de la foule – dégagement des accès	5	RAS
Transmission des informations au responsable d'évacuation	5	
Surveillance des accès au bâtiment	-	Pas analysée
Communication aux personnes évacuées	-	Petit groupe de collaborateurs
Cafétéria, externes, voisins…	-	

REACTIONS DES OCCUPANTS A L'EVACUATION	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Evacuation immédiate à l'émission du signal	5	RAS
Complète exécution de l'évacuation	5	Nombre de personnes ayant refusé d'évacuer :
Evacuation en bon ordre et dans le calme	5	RAS
Fermeture de portes et fenêtres	5	RAS
Utilisation des ascenseurs	5	OK – pas utilisé
Consigne « ne pas revenir en arrière » respectée	5	RAS
Utilisation des issues de secours	5	Les collaborateurs sont sortis par l'issue de secours donnant directement sur le point de rassemblement.
Point de rassemblement rejoint rapidement	5	
FORMATION DES EQUIPIERS	**Note de 1 à 5** (5=excellent)	**Remarques**
Les équipiers ont été : • Facilement identifiables (gilet jaune) • Calmes • Directifs • Précis • Coordonnés	4	Pas assez d'équipiers L'équipière a effectué la vérification des locaux pour la première fois dans le cadre d'une évacuation, accompagnée par la soussignée
Compte rendu des équipiers au responsable d'évacuation	5	RAS
Mise à l'abri d'une PMR	-	Pas réalisée
Utilisation de moyens auxiliaires (Signaux pliants Triopan, rubalise, mégaphone, chaise roulante, etc.)	-	
Le cas échéant, difficulté(s) rencontrée(s) :		

CONCLUSION :

L'exercice s'est bien déroulé dans l'ensemble.

Le travail de vérification de 5 étages effectué par 1 seule personne est non seulement très long mais il présente des risques pour la personne qui se retrouve seule et sans moyen de communiquer avec l'extérieur.

Une répartition des tâches sur plusieurs personnes qui, toutes, ont une bonne connaissance des locaux est vivement recommandée. Chaque collaborateur devrait donc être à même de réaliser la vérification d'une zone, en se coordonnant avec l'ensemble de l'équipe présente au moment de l'évacuation. Si des zones voire des étages entiers ne sont pas contrôlés par un équipier, les informations sur l'état d'évacuation du bâtiment seront parcellaires et ceci pourrait avoir pour conséquence un retard de l'intervention des pompiers ou de la police.

Etant donné qu'il est interdit d'utiliser l'ascenseur lors d'une évacuation, il est recommandé de mettre en sécurité une personne à mobilité réduite (PMR) de la façon suivante, si cette dernière ne se trouve pas au rez-de-chaussée :

L'accompagnateur aide la PMR à rejoindre une cage d'escalier de secours et attend à l'abri avec elle ; ils signalent leur présence par téléphone (sécurité interne au 1222, 118) en indiquant à quel étage et dans quelle partie du bâtiment ils se trouvent. Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.

Chaque collaboratrice et collaborateur doit avoir une bonne connaissance des locaux ainsi que des emplacements des équipements techniques (sonorisation d'évacuation, micro, boutons-poussoirs incendie, extincteurs etc.), ce qui est déjà le cas. Cette polyvalence permet de pallier les taux d'occupation variables et les absences des uns et des autres.

A FAIRE PAR STEPS :

En collaboration avec la DIS, formation de tous les collaborateurs du site à l'évacuation et distribution des aide-mémoire.

Mise à disposition du dossier de site, d'un gilet orange et de gilets jaunes.