

Transvasage d'azote liquide

Protection individuelle



Protection des mains :

Gants de protection résistants au froid.

Protection des yeux :

Port des lunettes de sécurité.

Protection de la peau/du visage :

Port d'une blouse à manches longues,
chaussures fermées et jambes couvertes.
Port d'un écran de protection du visage.



**UNIVERSITÉ
DE GENÈVE**

SANTÉ AU TRAVAIL,
ENVIRONNEMENT,
PRÉVENTION, SÉCURITÉ