



## COMPTE-RENDU EXERCICE D'EVACUATION

### BATTELLE

DATE : 13.12.2022

- Objectif : mettre en lumière les points forts et relever les défaillances du système, ainsi que les points à améliorer en vue de mesures correctives adéquates.
- Exercice non annoncé :                   oui  (partiellement)           non
- Alarme évacuation transmise par :
  - haut-parleur  porte-voix
- Générateur de fumée :               oui                    non
- Responsables d'évacuation (gilet orange) :
  - Grégory CHAMAYOU
- Déclenchement de l'alarme : 10h50 environ
- Temps d'évacuation : 5'43"
- Engagement :
  - ✓ 4 équipiers de sécurité
  - ✓ 1 huissier
  - ✓ 4 membres de STEPS et stagiaires
  - ✓ 1 agents de sécurité
  - ✓ 0 inspecteur Police du feu
  - ✓ 0 agents de Police de proximité, poste de Plainpalais
  - ✓ 0 agents de Police Municipale du poste de la Jonction
  - ✓ 0 pompiers SIS
  - ✓ 0 représentants du Service des bâtiments de l'UNIGE



## DÉBRIEFING

ASPECTS TECHNIQUES	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Volume et qualité sonore du message d'évacuation	5	
Fonctionnement des asservissements	-	Portes palières coupe-feu non asservies ni à la détection incendie, ni à l'évacuation.
Balisage et éclairage de sécurité	5	
Point de rassemblement	3	<p>Le panneau du point de rassemblement est relativement petit et peu visible à cause des branches d'arbres. Le parking est assez grand pour contenir l'ensemble des personnes évacuées, mais il est impératif d'inciter les personnes à se tenir à distance du bâtiment (à l'aide du mégaphone).</p> <p>Une alternative à envisager, pour le moins comme lieu de repli, c'est un point de rassemblement commun avec la HEG, situé dans le parc entre les bâtiments A et D.</p>
Praticabilité des voies d'évacuation et des issues de secours	5	RAS
Respect des dégagements	5	RAS
Le cas échéant, dysfonctionnement(s) à signaler :		
ASPECTS ORGANISATIONNELS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Gestion de la circulation routière	-	RAS. Il est possible de bloquer la circulation à l'entrée du parking au moyen de rubalise et d'un triangle Triopan.
Vérification des zones	4	Bien effectuée dans l'ensemble ; mais Faclab pas contrôlé
Nombre d'équipiers d'évacuation actifs	4	Il faut des équipiers pour le rez-de-chaussée
Mise à l'abri des personnes à mobilité réduite (PMR)	-	Pas constatée
Orientation vers les issues de secours	3	Au bâtiment A, l'escalier central est la seule voie d'évacuation pour les étages. Le CMCSS a évacué en partie par l'issue de secours du rez-de-chaussée. Au bâtiment D, pas de retour d'informations.
Gestion de la foule - dégagement	5	Ce rôle a été assumé par l'huissier, qui a atteint



des accès		l'objectif sans s'aider du mégaphone.
Transmission des informations au responsable d'évacuation	3	Les équipiers du bâtiment A se sont rendus auprès du gilet orange. La transmission des informations n'a pas eu lieu pour le bâtiment D.
Surveillance des accès au bâtiment	-	Pas effectuée
Communication aux personnes évacuées	5	RAS
Cafétéria, externes, voisins...	-	
<b>REACTIONS DES OCCUPANTS A L'EVACUATION</b>	<b>Note de 1 à 5 (5=excellent)</b>	<b>Remarques</b>
Evacuation immédiate à l'émission du signal	4	Au Faclab les personnes ont pris un peu plus de temps pour évacuer
Complète exécution de l'évacuation	3	Bâtiment D - Aucun retour d'informations Nombre de personnes ayant refusé d'évacuer : pas constaté
Evacuation en bon ordre et dans le calme	5	
Fermeture de portes et fenêtres	-	Pas analysée
Utilisation des ascenseurs	-	Pas constatée
Consigne « ne pas revenir en arrière » respectée	5	RAS
Utilisation des issues de secours	5	RAS
Point de rassemblement rejoint rapidement	5	RAS
<b>FORMATION DES EQUIPIERS</b>	<b>Note de 1 à 5 (5=excellent)</b>	<b>Remarques</b>
Les équipiers ont été :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilement identifiables (gilet jaune)</li> <li>• Calmes</li> <li>• Directifs</li> <li>• Précis</li> <li>• Coordonnés</li> </ul>	5	
Compte rendu des équipiers au responsable d'évacuation	4	Bâtiment D - Aucun retour d'informations
Mise à l'abri d'une PMR	-	Pas constatée
Utilisation de moyens auxiliaires (Signaux pliants Triopan, rubalise, mégaphone, chaise roulante, etc.)	-	Il n'a pas été nécessaire d'utiliser le mégaphone pour inciter les personnes évacuées à s'éloigner du bâtiment.
Le cas échéant, difficulté(s) rencontrée(s) :		Les portes d'entrée s'ouvrent dans le sens inverse de la fuite. Il serait judicieux de fournir des cales pour bloquer les portes au moment de l'évacuation, afin de faciliter le flux de personnes.



## CONCLUSION :

Selon nos observations, les occupants, dans l'ensemble, sont sortis rapidement et dans le calme. La foule a vite investi le point de rassemblement.

L'exercice d'évacuation a également un objectif didactique pour tous les occupants, notamment de communiquer aux personnes évacuées de se tenir à distance du bâtiment et de rejoindre la place de rassemblement.

Il est nécessaire de recruter des équipiers supplémentaires, notamment pour le rez-de-chaussée (Faclab et salle de cours). Cela est d'autant plus vrai qu'il faut également pallier les éventuelles absences (temps partiel, télétravail, vacances etc.). Si des zones voire des étages entiers ne sont pas contrôlés par un équipier, les informations sur l'état d'évacuation du bâtiment seront parcellaires et ceci pourrait avoir pour conséquence un retard de l'intervention des pompiers ou de la police.

Etant donné qu'il est interdit d'utiliser l'ascenseur lors d'une évacuation, il est recommandé de mettre en sécurité une personne à mobilité réduite (PMR). Au bâtiment D, deux scénarios sont possibles :

1. L'accompagnateur aide la PMR à rejoindre la cage d'escalier de secours et attend à l'abri avec elle ; ils signalent leur présence par téléphone (sécurité interne au 1222, 118) en indiquant à quel étage et dans quelle partie du bâtiment ils se trouvent. Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.
2. La PMR et son accompagnateur restent confinés dans un local en façade, de préférence côté bâtiment A, porte fermée pour retarder l'infiltration des éventuelles fumées ; ils signalent leur présence par la fenêtre et/ou par téléphone (sécurité interne au 1222, 118). Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.

Au bâtiment A, la cage d'escalier de secours n'étant pas compartimentée, il est recommandé de mettre en œuvre la stratégie au point 2.

Etant donné que le point de rassemblement est relativement proche du bâtiment, un lieu de repli, sur les pelouses à proximité des bâtiments C et F de la HEG, serait envisagé si le sinistre était majeur et qu'il devenait dangereux de rester à proximité des façades.

## A FAIRE PAR STEPS :

Dans le dossier de la valise Evacuation, mentionner le lieu de repli secondaire.

En collaboration avec le CUI, la DIS et le CMCSS occupant les bâtiments, recrutement d'équipiers supplémentaires pour toutes les zones, mais surtout pour le rez-de-chaussée du bâtiment A.

Fournir des cales à la loge pour bloquer les portes au moment de l'évacuation, afin de faciliter le flux de personnes et un triangle Triopan.