



## COMPTE-RENDU EXERCICE D'EVACUATION

### AILE JURA

DATE : 24.11.2022

- Objectif : mettre en lumière les points forts et relever les défaillances du système, ainsi que les points à améliorer en vue de mesures correctives adéquates.
- Exercice non annoncé :                      oui ☐ non ☒
- Alarme évacuation transmise par :  
                                 ☒ haut-parleur                      ☐ porte-voix
- Générateur de fumée :              oui ☐                      non ☒
- Responsable d'évacuation (gilet orange) : \_\_Grégory CHAMAYOU\_\_
- Déclenchement de l'alarme : 9h50 environ
- Temps d'évacuation : 7'40"
- Engagement :
  - ✓ 5 équipiers de sécurité
  - ✓ 0 huissiers
  - ✓ 3 membres de STEPS et stagiaires
  - ✓ 2 agents de sécurité
  - ✓ 0 inspecteurs Police du feu
  - ✓ 0 agents de Police de proximité, poste de Plainpalais
  - ✓ 0 agents de Police Municipale du poste de la Jonction
  - ✓ 0 pompiers SIS
  - ✓ 0 représentants du Service des bâtiments de l'UNIGE



## DÉBRIEFING

ASPECTS TECHNIQUES	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Volume et qualité sonore du message d'évacuation	5	
Fonctionnement des asservissements	?	Il existe un doute sur les éléments asservis à l'évacuation (à clarifier par STEPS)
Balisage et éclairage de sécurité	-	Pas analysé
Point de rassemblement	4	Convient pour le nombre de personnes évacuées ; intuitif pour les occupants de la bibliothèque, mais pas pour ceux des étages
Praticabilité des voies d'évacuation et des issues de secours	5	
Respect des dégagements	5	RAS
Le cas échéant, dysfonctionnement(s) à signaler :		
ASPECTS ORGANISATIONNELS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Gestion de la circulation routière	-	RAS
Vérification des zones	3	Tous les étages ont pu être vérifiés mais le travail est trop important en bibliothèque ; une aide devrait être apportée par des collaborateurs de la DIS provenant du 3 <sup>e</sup> étage
Nombre d'équipiers d'évacuation actifs	3	5 équipiers se sont rendus auprès du gilet orange ; les départs à la retraite de certains des équipiers nécessiteront un remplacement.
Mise à l'abri des personnes à mobilité réduite (PMR)	-	Pas constatée
Orientation vers les issues de secours	5	Le fait d'avoir dirigé les occupants vers la cage d'escalier de secours aboutissant dans le parc des Bastions a facilité l'accès au point de rassemblement.
Gestion de la foule – dégagement des accès	4	Quelques personnes évacuées ont stationné à proximité du bâtiment.
Transmission des informations au responsable d'évacuation	5	Les informations ont été rapportées correctement au gilet orange.
Surveillance des accès au bâtiment	-	Pas analysé
Communication aux personnes évacuées	5	
Cafétéria, externes, voisins...	-	Des camions et des structures appartenant à la Course de l'Escalade étaient présents mais n'ont pas représenté une gêne.



<b>REACTIONS DES OCCUPANTS A L'EVACUATION</b>	<b>Note de 1 à 5 (5=excellent)</b>	<b>Remarques</b>
Evacuation immédiate à l'émission du signal	5	
Complète exécution de l'évacuation	5	Nombre de personnes ayant refusé d'évacuer :
Evacuation en bon ordre et dans le calme	5	
Fermeture de portes et fenêtres	-	Pas analysée
Utilisation des ascenseurs	5	Pas constatée
Consigne « ne pas revenir en arrière » respectée	5	A priori respectée
Utilisation des issues de secours	5	
Point de rassemblement rejoint rapidement	4	Quelques personnes évacuées ont stationné à proximité de l'immeuble.
<b>FORMATION DES EQUIPIERS</b>	<b>Note de 1 à 5 (5=excellent)</b>	<b>Remarques</b>
Les équipiers ont été : <ul style="list-style-type: none"><li>• Facilement identifiables (gilet jaune)</li><li>• Calmes</li><li>• Directifs</li><li>• Précis</li><li>• Coordonnés</li></ul>	5	
Compte rendu des équipiers au responsable d'évacuation	5	Tous se sont rendus auprès du gilet orange
Mise à l'abri d'une PMR	-	Pas constatée
Utilisation de moyens auxiliaires (Signaux pliants Triopan, rubalise, mégaphone, chaise roulante, etc.)	-	
Le cas échéant, difficulté(s) rencontrée(s) :		



## CONCLUSION :

Le premier exercice après rénovation du bâtiment s'est très bien déroulé.

Suite aux nouvelles affectations et aux emménagements dans le bâtiment et compte tenu des départs à la retraite prévus prochainement, ainsi qu'au taux partiels de certains équipiers, un recrutement sera nécessaire pour renforcer l'effectif.

Si des zones voire des étages entiers ne sont pas contrôlés par un équipier, les informations sur l'état d'évacuation du bâtiment seront parcellaires et ceci pourrait avoir pour conséquence un retard de l'intervention des pompiers ou de la police.

Etant donné qu'il est interdit d'utiliser l'ascenseur lors d'une évacuation, il est recommandé de mettre en sécurité une personne à mobilité réduite (PMR) ; deux scénarios sont possibles :

1. L'accompagnateur aide la PMR à rejoindre une cage d'escalier de secours et attend à l'abri avec elle ; ils signalent leur présence par téléphone (sécurité interne au 1222, 118) en indiquant à quel étage et dans quelle partie du bâtiment ils se trouvent. Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.
2. La PMR et son accompagnateur restent confinés dans un local en façade, de préférence côté Jura/Uni Dufour, porte fermée pour retarder l'infiltration des éventuelles fumées ; ils signalent leur présence par la fenêtre et/ou par téléphone (sécurité interne au 1222, 118) en indiquant à quel étage et dans quelle partie du bâtiment ils se trouvent. Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.

## A FAIRE PAR STEPS :

En collaboration avec les facultés et les entités présentes dans le bâtiment, recrutement d'équipiers pour tous les étages.

Une vérification au sujet des asservissements à l'évacuation a été effectuée a posteriori : les ascenseurs, ainsi que les issues de secours équipées d'un « exit controller » sont asservis à l'évacuation. A l'inverse, les portes coupe-feu ne sont pas asservies à l'évacuation, mais seulement à la détection incendie. Une anomalie a d'ailleurs été relevée au sujet des portes coupe-feu, car une alarme incendie déclenchée intempestivement durant l'exercice a permis de constater que les portes palières ne se sont pas fermées.