

COMPTE-RENDU EXERCICE D'EVACUATION

PHILOSOPHES

DATE: 22.11.2022

Objectif : mettre en lumière les points forts et relever les défaillances du système, ainsi que les points à améliorer en vue de mesures correctives adéquates.				
Exercice non annoncé : oui $oxing $ non $oxin $				
Alarme évacuation transmise par :				
☑ haut-parleur ☐ porte-voix				
Générateur de fumée : oui \square non $ oldown$				
Responsable d'évacuation (gilet orange) :Grégory CHAMAYOU				
• Déclenchement de l'alarme : 9h50 environ				
Temps d'évacuation : 5'24"				
Engagement:				
 ✓ 0 équipier de sécurité ✓ 2 huissiers ✓ 5 membres de STEPS et stagiaires ✓ 1 agent de sécurité ✓ 0 inspecteurs Police du feu ✓ 0 agents de Police de proximité, poste de Plainpalais ✓ 2 agents de Police Municipale du poste de la Jonction ✓ 0 pompiers SIS ✓ 0 représentants du Service des bâtiments de l'UNIGE 				



DÉBRIEFING

ASPECTS TECHNIQUES	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Volume et qualité sonore du message d'évacuation	5	
Fonctionnement des asservissements	-	
Balisage et éclairage de sécurité	-	Pas analysé
Point de rassemblement	5	Convient pour le nombre de personnes évacuées ; est facilement repéré (panneau)
Praticabilité des voies d'évacuation et des issues de secours	5	
Respect des dégagements	5	RAS
Le cas échéant, dysfonctionnement(s) à signaler :		
ASPECTS ORGANISATIONNELS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Gestion de la circulation routière	-	RAS
Vérification des zones	1	Pas assez de retours d'informations
Nombre d'équipiers d'évacuation actifs	2	Seuls les 2 huissiers se sont présentés; une équipière ne travaillait pas (temps partiel)
Mise à l'abri des personnes à mobilité réduite (PMR)	-	Une PMR (en béquilles) est quand même sortie, sans accompagnement particulier
Orientation vers les issues de secours	4	Une enseignante a orienté ses étudiants vers l'issue de secours de l'amphithéâtre.
Gestion de la foule – dégagement des accès	1	Les personnes évacuées ont tendance à stationner quelque temps au bas de l'immeuble
Transmission des informations au responsable d'évacuation	1	Les informations sont très lacunaires puisqu'aucune information n'a été rapportée par manque d'équipiers. Seuls les huissiers ont procédé à la vérification de leur étage.
Surveillance des accès au bâtiment	-	Pas analysé
Communication aux personnes évacuées	5	
Cafétéria, externes, voisins	-	



REACTIONS DES OCCUPANTS A	Note de 1 à 5	_
L'EVACUATION	(5=excellent)	Remarques
Evacuation immédiate à l'émission du signal	5	
Complète exécution de l'évacuation	?	Plusieurs zones n'ont pas été vérifiées. Nombre de personnes ayant refusé d'évacuer :
Evacuation en bon ordre et dans le calme	5	
Fermeture de portes et fenêtres	-	Pas analysée
Utilisation des ascenseurs	-	Pas constatée
Consigne « ne pas revenir en arrière » respectée	5	A priori respectée
Utilisation des issues de secours	4	
Point de rassemblement rejoint rapidement	3	Les personnes évacuées ont tendance à stationner quelque temps devant l'immeuble
FORMATION DES EQUIPIERS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Les équipiers ont été : • Facilement identifiables (gilet jaune) • Calmes • Directifs • Précis • Coordonnés	3	Pas de gilets jaunes
Compte rendu des équipiers au responsable d'évacuation	1	
Mise à l'abri d'une PMR	-	Pas réalisée
Utilisation de moyens auxiliaires (Signaux pliants Triopan, rubalise, mégaphone, chaise roulante, etc.)	-	
Le cas échéant, difficulté(s) rencontrée(s) :		

CONCLUSION:

L'exercice s'est bien déroulé dans l'ensemble.

Les informations cependant sont très lacunaires puisque seuls les deux huissiers se sont présentés; ces derniers ont vérifié leur étage (le rez supérieur). Néanmoins, personne ne s'est rendu auprès du responsable d'évacuation qui se tenait à l'extérieur. Ce dernier a ensuite confié aux huissiers la mission de diriger les personnes de l'entrée principale vers la place de rassemblement.



Des équipiers supplémentaires sont absolument nécessaires pour l'ensemble du bâtiment. Si des zones voire des étages entiers ne sont pas contrôlés par un équipier, les informations sur l'état d'évacuation du bâtiment seront parcellaires et ceci pourrait avoir pour conséquence un retard de l'intervention des pompiers ou de la police.

Etant donné qu'il est interdit d'utiliser l'ascenseur lors d'une évacuation, il est recommandé de mettre en sécurité une personne à mobilité réduite (PMR) ; deux scénarios sont possibles :

- L'accompagnateur aide la PMR à rejoindre une cage d'escalier de secours et attend à l'abri avec elle ; ils signalent leur présence par téléphone (sécurité interne au 1222, 118) en indiquant à quel étage et dans quelle partie du bâtiment ils se trouvent. Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.
- 2. La PMR et son accompagnateur restent confinés dans un local en façade, de préférence côté boulevard des Philosophes ou rue de l'Ecole-de-chimie, porte fermée pour retarder l'infiltration des éventuelles fumées ; ils signalent leur présence par la fenêtre et/ou par téléphone (sécurité interne au 1222, 118) en indiquant à quel étage et dans quelle partie du bâtiment ils se trouvent. Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.

A FAIRE PAR STEPS:

En collaboration avec les facultés et les entités présentes dans le bâtiment, recrutement d'équipiers pour tous les étages.