



COMPTE-RENDU EXERCICE D'EVACUATION

UNI DUFOUR

DATE : 29.11.2022

- Objectif : mettre en lumière les points forts et relever les défaillances du système, ainsi que les points à améliorer en vue de mesures correctives adéquates.
- Exercice non annoncé : oui ☒ non ☐
- Alarme évacuation transmise par :
 ☒ haut-parleur ☐ porte-voix
- Générateur de fumée : oui ☐ non ☒
- Responsable d'évacuation (gilet orange) : __Grégory CHAMAYOU__
- Déclenchement de l'alarme : 10h50 environ
- Temps d'évacuation : 7'14"
- Engagement :
 - ✓ 3 équipiers de sécurité
 - ✓ 2 huissiers
 - ✓ 5 membres de STEPS et stagiaires
 - ✓ 2 agents de sécurité
 - ✓ 0 inspecteurs Police du feu
 - ✓ 0 agents de Police de proximité, poste de Plainpalais
 - ✓ 2 agents de Police Municipale du poste de la Jonction
 - ✓ 0 pompiers SIS
 - ✓ 0 représentants du Service des bâtiments de l'UNIGE



DÉBRIEFING

ASPECTS TECHNIQUES	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Volume et qualité sonore du message d'évacuation	5	RAS
Fonctionnement des asservissements	-	
Balisateur et éclairage de sécurité	-	
Point de rassemblement	4	Le point de rassemblement est juste assez grand pour contenir la foule et un effort doit être fourni pour répartir les personnes sur toute la place.
Praticabilité des voies d'évacuation et des issues de secours	5	RAS
Respect des dégagements	5	
Le cas échéant, dysfonctionnement(s) à signaler :		
ASPECTS ORGANISATIONNELS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Gestion de la circulation routière	5	L'assistance de la Police municipale a été primordiale (un véhicule a été placé en travers de la Rue Général-Dufour pour bloquer provisoirement le trafic).
Vérification des zones	2	Peu de retours d'informations
Nombre d'équipiers d'évacuation actifs	2	Seuls 3 équipiers se sont présentés au gilet orange.
Mise à l'abri des personnes à mobilité réduite (PMR)	-	Pas constatée
Orientation vers les issues de secours	-	Pas analysée
Gestion de la foule – dégagement des accès	3	Les personnes évacuées ont tendance à stationner devant les entrées principales. Il est important de les inciter à rejoindre le point de rassemblement.
Transmission des informations au responsable d'évacuation	5	
Surveillance des accès au bâtiment	-	
Communication aux personnes évacuées	5	Avec le brouhaha de la foule et le bruit du trafic, il est difficile de se faire entendre



		même avec le mégaphone.
Cafétéria, externes, voisins...	-	Le personnel de la cafétéria a bien évacué.
REACTIONS DES OCCUPANTS A L'EVACUATION	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Evacuation immédiate à l'émission du signal	3	Une enseignante au 3 ^e étage s'est montrée désagréable envers l'équipière de sécurité et a refusé d'évacuer avec les autres.
Complète exécution de l'évacuation	?	Toutes les zones n'ont pas été vérifiées : les informations manquent pour les 3 ^e et 4 ^e étages, ainsi que pour les auditorios U300 et U600. Nombre de personnes ayant refusé d'évacuer : 0
Evacuation en bon ordre et dans le calme	5	
Fermeture de portes et fenêtres	-	Non analysée
Utilisation des ascenseurs	-	Non constatée
Consigne « ne pas revenir en arrière » respectée	5	
Utilisation des issues de secours	5	
Point de rassemblement rejoint rapidement	4	
FORMATION DES EQUIPIERS	Note de 1 à 5 (5=excellent)	Remarques
Les équipiers ont été : • Facilement identifiables (gilet jaune) • Calmes • Directifs • Précis • Coordonnés	5	
Compte rendu des équipiers au responsable d'évacuation	5	Les 1 ^{er} et 2 ^{ème} étages ont été vérifiés entièrement par les 3 équipiers.
Mise à l'abri d'une PMR	-	Non constatée
Utilisation de moyens auxiliaires (Signaux pliants Triopan, rubalise, mégaphone, chaise roulante, etc.)	5	2 signaux Triopan pour la gestion de la circulation ; mégaphone.
Le cas échéant, difficulté(s) rencontrée(s) :		



CONCLUSION :

Une fois alertés, les occupants sont sortis, dans l'ensemble, rapidement et dans le calme. La foule a vite investi le point de rassemblement et il a fallu inciter les personnes à traverser la rue pour rejoindre la Place Payot, au lieu de stationner devant les entrées principales. L'exercice d'évacuation a ainsi également un objectif didactique pour tous les occupants.

Divers changements intervenus dans l'occupation du bâtiment (déménagement de la DSTIC notamment), ont rendu indispensable le recrutement d'équipiers supplémentaires. Cela est d'autant plus vrai qu'il faut également pallier les éventuelles absences (temps partiel, télétravail, vacances etc.). Si des zones voire des étages entiers ne sont pas contrôlés par un équipier, les informations sur l'état d'évacuation du bâtiment seront parcellaires et ceci pourrait avoir pour conséquence un retard de l'intervention des pompiers ou de la police.

Etant donné qu'il est interdit d'utiliser l'ascenseur lors d'une évacuation, il est recommandé de mettre en sécurité une personne à mobilité réduite (PMR) ; deux scénarios sont possibles :

1. L'accompagnateur aide la PMR à rejoindre une cage d'escalier de secours et attend à l'abri avec elle ; ils signalent leur présence par téléphone (sécurité interne au 1222, 118) en indiquant à quel étage et dans quelle partie du bâtiment ils se trouvent. Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.
2. La PMR et son accompagnateur restent confinés dans un local en façade, de préférence côté rue Général-Dufour, porte fermée pour retarder l'infiltration des éventuelles fumées ; ils signalent leur présence par la fenêtre et/ou par téléphone (sécurité interne au 1222, 118). Le service d'incendie et de secours se chargera de les évacuer.

Etant donné que le point de rassemblement est relativement proche du bâtiment, un lieu de repli, comme le parc des Bastions, doit être envisagé si le sinistre est majeur et qu'il devient dangereux de rester à proximité de la façade.

Un incident a été rapporté : une personne de grande stature a heurté la tête, heureusement sans se blesser, sur un électroaimant disposé au-dessus d'une issue de secours.

A FAIRE PAR STEPS :

Dans le dossier de la valise Evacuation, mentionner l'appel au 117 pour obtenir l'aide de la Police pour la gestion de la circulation.

Fournir un mégaphone plus puissant pour communiquer avec les personnes évacuées au point de rassemblement.

En collaboration avec les divisions et services occupant le bâtiment, recrutement d'équipiers supplémentaires pour toutes les zones, mais surtout pour les 3^e et 4^e étages.

Sécuriser l'électroaimant disposé au-dessus de l'issue de secours (U300).