

Classes et divisions	Etiquettes	Dangers	Actions
1 Matières et objets explosibles Division 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 & 1.6		Explosion. Incendie.	Appeler le 1222. Se tenir à l'abri du feu à minimum 25m. Défense de fumer.
2.1 Gaz inflammables		Explosion du cylindre. Feu lors de fuite.	Appeler le 1222. Se tenir à l'abri du feu à minimum 25m. Défense de fumer. Ventiler le secteur.
2.2 Gaz ininflammables, non toxiques		Eclatement du cylindre. Engelures et asphyxie.	Appeler le 1222. Ventiler le secteur.
2.3 Gaz toxiques		Eclatement du cylindre. Inhalations toxiques.	Appeler le 1222. Isoler le secteur. Se tenir à minimum 25m.
3 Liquides inflammables		Incendie. Dégagement de vapeurs inflammables.	
4.1 Solides inflammables		Incendie.	Appeler le 1222. Eloigner toute source d'ignition. Se tenir à l'abri du feu. Défense de fumer.
4.2 Inflammation spontanée		Incendie. S'enflamme au contact de l'air.	
4.3 Réagit au contact de l'eau		Incendie. Dégagement de gaz. Inflammable au contact de l'eau.	Appeler le 1222. Se tenir à l'abri du feu. Interdiction absolue d'utiliser de l'eau.
5.1 Matières comburantes		Incendie. Attise le feu. Lésions des tissus organiques (yeux, peau).	Appeler le 1222.
5.2 Peroxydes organiques		Réaction violente avec d'autres substance, métaux et matières organique (yeux, peau).	Appeler le 1222.

Classes et divisions	Etiquettes	Dangers	Actions
6.1 Matières toxiques		Toxique par ingestion, inhalation ou résorption cutanée.	Appeler le 1222. Isoler le secteur. Ne pas toucher. Se tenir à minimum 25m.
6.2 Substances infectieuses		Provoque des maladies chez l'humain et chez les animaux.	
6.2 Matières biologiques			
7 Radioactifs		Radiations. Risque sévère pour la santé.	
8 Matières corrosives		Lésions grave des tissus organiques (yeux, peau, poumons). Corrosion des métaux.	Appeler le 1222. Ne pas toucher. Ne pas respirer les vapeurs.
9 Matières dangereuses diverses. Y compris glace carbonique		Danger pour l'environnement. Risques divers. Engelures et asphyxie.	Contenir l'épandage. Porter des gants pour éviter le contact direct avec la peau.
9 Batteries au lithium		Incendie si endommagée.	Appeler le 1222 Utiliser de l'eau uniquement pour refroidir.

Si contact avec le corps ou les habits il faut immédiatement :

- Laver le corps avec beaucoup d'eau (15min à 15cm, eau à 15°C).
- Ne surtout pas se toucher les yeux, le nez et la bouche.
- Enlever les vêtements contaminés (le cas échéant fermer les yeux et la bouche).
 - Ne pas boire, ni manger, ni fumer.
- Appeler ou faire appeler les secours : **1222** ou SIS : **118**